

LISTE D'OUTILLAGE RENTRÉE SCOLAIRE 2026-2027

SECTION BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MÉTIERS DU NUMÉRIQUE ET DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés

LISTE D'OUTILLAGE :

Référence à titre indicatif

- | | |
|--|--------------------|
| * 1 Tournevis pour vis à empreinte cruciforme Philips n°1 | FACOM APY.1x100VE |
| * 1 Tournevis plat de 3,5 longueur lame 100 isolée 1000V | FACOM AY.3,5x100VE |
| * 1 Tournevis plat de 5,5 longueur lame 150 isolée 1000V | FACOM AY.5,5x150VE |
| * 1 Pince coupante diagonale isolée 1000V | FACOM 391.16 VE |
| * 1 Pince à dénuder manuelle isolée 1000V | FACOM 194.17 VSE |
| * 1 Pince à bec long demi rond isolée 1000V | |
| • 1 Pince multiprise | FACOM 170 A |
| • 1 Double mètre roulant | |
| • 1 Caisse de rangement en plastique fermeture par cadenas | |
| • 1 paire de sous-gants en coton pour gants isolants | |
| • 1 Niveau compact (200 mm) équipé de trois bulles pour des contrôles de plans horizontaux, verticaux et à 45° | |
| • 1 Crayon bois « maçon » | |
| • 2 cadenas à code (Largeur du corps 30 mm mini) | |
| • 2 rouleaux d'adhésifs vinyles, isolant électrique, 15mm x 10m, Noir | |
| • 1 Multimètre numérique de poche Cat III avec pointes de touche longue (Voltmètre AC-DC 600V maxi + Ohmmètre 0-->20MΩ) | |
| • 1 Outil à dégainer : JOKARI sans lame | |

*Les outillages repérés d'une * doivent être isolés 1 000 V (Norme EN 60900)*